

文化財保存修復  
経歴書

2018年7月現在

株式会社 エトス

文化財保存修復 経歴				株式会社ぎエトス
施工年月	物件名	種別	施工内容	場所
昭59 1984年3月	大牧1号墳石棺 玄室 羨道	石, 土	石棺接合 玄室組石補強 羨道側壁玉石目地補強	岐阜県各務原市
昭60 1985年8月	興国寺山門 柱根付部	木	柱腐朽部樹脂注入補強 擬木補填 古色仕上げ	和歌山県由良町
1985年12月	国指定重要文化財専修寺 如来堂 獅子口	瓦	破損部接着復元 擬瓦	三重県津市
昭61 1986年1月	国指定重要文化財専修寺 如来堂 側廻り柱	木	腐朽部注入補強 擬木補填 古色仕上げ	三重県津市
1986年3月	国指定重要文化財専修寺 如来堂 貫部	木	腐朽部補強 擬木補填	三重県津市
1986年5月	国指定重要文化財荒川邸 地覆長押	木	腐朽部注入補強	岐阜県丹生川村
1986年6月	大草神社向拝柱	木	欠損部擬木復元	愛知県小牧市
1986年8月	青山家 石燈籠	石	含浸強化 亀裂注入補強 擬石補填	名古屋市
昭62 1987年2月	国指定重要文化財専修寺 如来堂大棟獅子口	瓦	含浸強化 亀裂注入補強 欠失部擬瓦補填	三重県津市
1987年6月	佐藤邸 長押柱	木	腐朽部部分注入補強	名古屋市
1987年8月	国指定重要文化財 明治村西郷従道邸 煙突	石	含浸強化 欠失部補填 古色仕上げ	愛知県犬山市
昭63 1988年9月	木曾駒ヶ岳勒銘石	岩盤	地衣類除去 亀裂注入補強 基質強化	長野県宮田村
1988年11月	遍慶寺本堂大黒柱	木	干割れ注入補強 古色仕上げ	名古屋市
1988年12月	国指定重要文化財 旧名古屋高等裁判所	石	大理石欠失部擬石補填	名古屋市
平1 1989年8月	下原3号古窯その1	古窯, 土	亀裂、空洞、土含浸補強 天井部落下防止	愛知県春日井市
1989年11月	国指定重要文化財 旧帝国京都博物館本館	石	飾り石含浸補強 欠失部補填	京都市
平2 1990年3月	下原3号古窯その2	古窯、土	亀裂 空洞部補強	愛知県春日井市
1990年5月	龍泰寺山門根付柱	木	干割れ腐朽部注入補強 人工木材補強	岐阜県関市
1990年6月	行幸記念碑	石	亀裂注入 撥水処理 古色仕上げ	群馬県前橋市
1990年7月	慈航寺山門柱	木	干割れ空洞部注入補強 擬木補填	三重県桑名市
1990年7月	篠岡47号古窯	古窯, 土	空洞部注入補強 土含浸補強	愛知県小牧市
1990年8月	桃山8号古窯	古窯, 土	亀裂、空洞部補強 焼成土含浸補強	愛知県春日井市
1990年8月	遍慶寺本堂向拝柱	木	干割れ注入 擬木補填古色仕上げ	名古屋市
平2 1990年12月	国指定重要文化財 京都博物館本館	石	飾り石含浸補強 軒裏浮き部注入補強	京都市
1990年12月	国指定重要文化財 奈良博物館本館	石	飾り石含浸補強	奈良市
平3 1991年1月	国指定重要文化財奈良博物館正 面玄関漆喰レリーフ	漆喰	漆喰含浸強化 注入補強 漆喰補填	奈良市
1991年3月	専修寺唐門欄間彫刻	木	組立て接着 人工木材補填	三重県関市
1991年3月	不老橋高欄	石	地衣類除去 含浸強化 亀裂注入補強 擬石補填	和歌山県
1991年4月	下原古窯群	古窯, 土	亀裂 空洞部注入接着 窯壁含浸強化	愛知県春日井市
1991年8月	深専寺 地震津波心得の碑	石	亀裂 剥離注入	和歌山県湯浅町
1991年10月	成田山新勝寺勝海舟碑 他	石	亀裂剥離注入 基質強化	千葉県成田市
1991年11月	国指定重要文化財 桜宮公会堂 玄関上部	石	亀裂注入 擬石補填 基質強化	大阪市
1991年11月	登り窯篠岡47号窯跡	古窯, 土	亀裂 空隙部注入 窯壁 土含浸強化	愛知県小牧市
平4 1992年1月	倉橋カタソバ遺跡11号墳	石	擬石補填 復元組立	奈良県橿原市
1992年2月	国指定重要文化財 奈良博物館本館	石	飾り石含浸強化	奈良市
1992年3月	蝦夷穴12号横穴墓	石, 土	陥没穴閉塞復元	福島県中島村
1992年3月	ウトグチ窯跡	古窯, 土	窯壁 土含浸強化 天井一部復元	福岡県春日市

1992年6月	オオツパンカ化石骨出土 記念石宮	石	基質強化 接着 擬石補填 復元	群馬県富岡市
1992年7月	龍谷大学北校舎窓枠飾り石	石	基質強化 擬石補填	京都市
1992年10月	永福寺苑池築山岩石	石	基質強化 剥離・亀裂注入	鎌倉市
1992年12月	ロダン作石像三部作修復	石 スタッコ	含浸 擬石補填 FRP補強 表面美装	新潟市
平5 1993年1月	川合次郎兵衛古墳 玄室 羨道部	石, 土	石積目地補強 天井石据付 擬石 基質強化	岐阜県可児市
1993年3月	首長原古墳 玄室	石, 土	天井石擬石復元 側壁目地補強	栃木県小川町
1993年3月	物集女車塚古墳 玄室	石, 土	側壁石組目地補強 基質強化	京都府向日市
1993年3月	正眼寺 茶室 鐘楼柱	木	腐朽部強化 擬木補填	岐阜県美濃加茂市
1993年7月	鳴沢の萬霊等	石	剥離接着 擬石補填 基質強化	山梨県鳴沢村
1993年10月	全昌寺山門柱根付部	木	腐朽部強化 擬木補填	愛知県師勝町
1993年11月	物集女車塚古墳 羨道部天井石 側壁石	石, 土	基質強化 亀裂注入 擬石補填	京都府向日市
平6 1994年2月	国指定重要文化財 名古屋市政資料館窓枠	木	腐朽部強化 擬木補填	名古屋市
1994年4月	下原古窯群	古窯, 土	亀裂, 空洞部強化充填	愛知県春日井市
1994年4月	コプト石彫品 葡萄唐草文浮彫壁材他	石	基質強化 剥離接着	大阪市
1994年5月	さきたま古墳群将軍山古墳	石, 土	基質強化	埼玉県行田市
1994年7月	関の磨崖仏 高縄の磨崖仏 他	石	亀裂注入 剥離接着 擬石補填 基質強化	群馬県新里村
1994年8月	木曾駒ヶ岳勒銘石	岩盤	亀裂注入 基質強化	長野県宮田村
1994年8月	国指定重要文化財 専修寺山門柱	木	腐朽部強化 擬木補填 古色仕上げ	三重県津市
1994年9月	エジプト石灰岩レリーフ	石	基質強化	下関市
1994年10月	国指定史跡重要文化財 元箱根石仏群二十五菩薩	石	地衣類除去 亀裂注入 基質強化 擬石補填 補色	箱根町
1994年10月	アインダーラ神殿遺跡 石彫レリーフ	石	基質強化 亀裂注入 剥離接着 擬石補填	シリア共和国
1994年11月	天明3年浅間やけ遺跡供養碑	石	亀裂注入 基質強化	群馬県嬬恋村
1994年12月	物集女車塚古墳羨道部入口	土	擬土壁製作	京都府向日市
平7 1995年3月	首長原古墳 羨道部側壁	土	土補強保存	栃木県小川町
1995年4月	アインダーラ神殿遺跡 石彫レリーフ	石	亀裂剥離欠落部接着 擬石補填	シリア共和国
1995年5月	個人所有大理石像 刺を抜く少年 他	石	亀裂補填 欠落部接着 復元	神戸市
1995年5月	東大演習林内砂防ダム	石	亀裂補填, 防水 擬石補填他	愛知県瀬戸市
1995年7月	国指定史跡重要文化財 元箱根石仏群二十五菩薩	石	地衣類除去 亀裂注入 擬石補填 補色	箱根町
1995年10月	アインダーラ神殿遺跡	石	亀裂 剥離 欠落部接着 擬石補填	シリア共和国
1995年11月	下原古窯群	古窯, 土	窯壁強化 空洞部充填強化	愛知県春日井市
1995年12月	アインダーラ神殿遺跡	石	陥没床復元	シリア共和国
平8 1996年1月	甲山古墳	土	盛土層剥ぎ取り	滋賀県野州町
1996年2月	赤松邸壁部基礎	石	クリーニング 基質強化	静岡県磐田市
平8 1996年3月	青梅住吉神社筆塚	石	剥離部接着 欠失部補填 補色	東京都青梅市
1996年3月	国指定史跡多田満仲 八百比丘尼の墓	石	解体 地衣類除去 破断部接着 擬石補填 基質強化 据付	箱根町
1996年4月	国指定史跡 大久保長安逆修塔	石	解体 地衣類除去 破断部接着 基質強化 擬石補填 据付	新潟県相川町
1996年5月	アインダーラ神殿遺跡	石	陥没床復元	シリア共和国
1996年6月	国指定史跡 雨宮2号古墳 葺石	石	基質強化	石川県鹿西町
1996年6月	国指定史跡 甲山古墳 羨道部	石	基質強化	滋賀県野州町
1996年7月	国指定史跡重要文化財 二十五菩薩, 六道地藏	石	鮮苔類除去 亀裂注入 擬石修景	箱根町
1996年9月	国指定史跡重要文化財 蘇我兄弟, 虎御前の墓	石	解体 弊社引取り 地衣類除去 基質強化 擬石補填	箱根町
1996年10月	泉谷寺観音堂柱	木	干割れ注入強化 腐朽部含浸強化 擬木充填	横浜市
1996年11月	瑞光寺本堂向拝柱 山門 鐘楼柱	木	干割れ注入強化 腐朽部含浸強化 擬木充填	三重県関市

1996年12月	アインダーラ神殿遺跡	石	亀裂注入 接着 擬石処理	シリア共和国
平9 1997年2月	盛巖寺 山門柱	木	干割れ注入強化 腐朽部含浸強化 擬木充填	岐阜県岩村町
1997年2月	赤福別荘 梁柱 赤福本店 柱	木	腐朽部含浸強化 擬木充填 古色仕上げ	三重県浜島町
1997年3月	松河戸遺跡	土	盛土層面剥ぎ取り	愛知県春日井市
1997年4月	国指定史跡 雨宮1号古墳 葺石	石	基質強化	石川県鹿西町
1997年4月	細井平洲座像	コンクリート	塗膜除去 亀裂補修 欠失部補填 古色仕上げ	愛知県東海市
1997年4月	ラニガト遺跡	石, 土	組石 目地強化	パキスタン ガンダーラ
1997年5月	国指定史跡甲山古墳 玄室	石	クリーニング 基質強化 亀裂 剝離部注入	滋賀県野州町
1997年5月	アインダーラ神殿遺跡	石	亀裂注入 接着 擬石処理	シリア共和国
1997年6月	盛巖寺 山門梁, 木鼻, 大扉	木	腐朽部含浸強化 擬木充填 古色仕上	岐阜県岩村町
1997年7月	県指定文化財 旧篠原邸(母屋, 蔵)	石	大谷石脆弱部含浸強化 擬石補填 補色	栃木県宇都宮市
1997年8月	国指定重要文化財 名古屋市政資料館屋根	銅版	漏水防止	名古屋市
1997年9月	国指定重要文化財 蘇我兄弟, 虎御前の墓	石	組立 擬石処理	箱根町
平9 1997年12月	青塚古墳墳丘部	土	盛土層面剥ぎ取り	愛知県犬山市
平10 1998年1月	渡辺幸平墓石	石	基質強化 擬石補填	愛知県瀬戸市
1998年3月	走田古墳 石室, 石棺	石	クリーニング 基質強化 目地補強	京都府長岡京市
1998年4月	国指定史跡三浦按針夫婦墓	石	基質強化 剝離部注入 擬石補填	横須賀市
1998年4月	願成寺本堂 長押, 梁, その他	木	腐朽部含浸強化 擬木補填 古色仕上げ	愛知県岡崎市
1998年4月	甲山古墳墳丘部	土	盛土層面剥ぎ取り修景 資料館展示	滋賀県野州町
1998年5月	アインダーラ神殿遺跡	石	接着 擬石補填 亀裂注入その他	シリア共和国
1998年5月	法堂寺遺跡基礎石	石	クリーニング 基質強化	滋賀県能登川町
1998年6月	御嶽神社狛犬	石	接着 擬石補填 基質強化	東京都八王子市
1998年7月	伝中国製 観音菩薩(顔)像	塑像	塑像強化 欠損補填 補色	愛知県瀬戸市
1998年8月	都恵神社 本殿柱	木	腐朽部含浸強化 擬木補填 古色仕上げ	滋賀県彦根市
1998年10月	恐竜足跡の化石切出し	石	脆弱部強化 切出し搬出 強化処置 展示	長野県小谷村
1998年12月	尾張藩医 浅井家墓石	石	地衣類除去 基質強化 剝離部注入 亀裂補修 擬石補填 撥水	名古屋市
平11 1999年3月	国指定史跡大村横穴古墳群	石	クリーニング 基質強化 亀裂注入 擬石修景	熊本県人吉市
1999年4月	桑名別院 本堂向拝柱	木	腐朽部含浸強化 擬木補填 古色仕上	三重県桑名市
1999年4月	勝速神社 本殿柱	木	焼失部擬木復元	岐阜県徳積町
1999年8月	竹原神社 本殿	木	害虫燻蒸除去 腐朽部含浸強化 虫食い穴擬木補填 補色	三重県美杉村
1999年9月	ラニガト遺跡	石, 漆喰	現地調査	パキスタン ガンダーラ地区
1999年10月	東光庵石仏群	石	地衣類除去 亀裂注入 擬石修景 撥水処置	箱根町
1999年12月	史跡金山城趾 物見櫓下岩盤崩落防止	岩盤	クリーニング 剝離・亀裂注入 擬石修景	群馬県太田市
平12 2000年1月	陰涼寺 本堂向拝柱	木	害虫燻蒸除去 腐朽部含浸強化 擬木補填 干割れ注入 補色	愛知県渥美町
2000年2月	史跡金山城趾 物見櫓下岩盤	岩盤	崩落部石積み 補強 擬石修景	群馬県太田市
2000年4月	青塚古墳	土	土層剥ぎ取り、修景 展示	愛知県犬山市
平12 2000年4月	尾張藩医 浅井家墓石	石	地衣類除去 基質強化 剝離部注入 亀裂補修 擬石補填 補色 撥水	名古屋市
2000年5月	史跡金山城趾	土塀	土塀切出し クリーニング 土質強化	群馬県太田市
2000年5月	桜間の池跡 石碑碑文	石	地衣類除去 剝離 空隙 亀裂部注入 擬石補填 補色 撥水	徳島県石井町
2000年7月	加藤家墓	石	亀裂、剝離部注入 接着 擬石補填 補色 基質強化	名古屋市
2000年10月	ラニガト遺跡	石, 漆喰	クリーニング 基質強化 剝離 欠落部接着 漆喰補填	パキスタン ガンダーラ地区
2000年11月	史跡 江馬氏城館趾庭石	石	地衣類除去 基質強化 剝離部接着 亀裂空隙部注入 擬石修景	岐阜県神岡町
2000年11月	八幡古墳移設	古墳	含浸強化 切出し 移設 修景 展示	石川県小松市

2000年12月	東光庵石塔石仏群	石	搬入 据付 修景	箱根町
2000年12月	国指定史跡 興津清見寺 崖面崩落防止	岩盤	クリーニング 基質強化 脆弱部含浸 亀裂注入 擬石補填 補色	静岡県清水市
2000年12月	重要文化財坂野家 車小屋	木	腐朽部含浸強化 擬木補填 古色仕上げ	茨城県水海道市
平13 2001年1月	史跡鉢形城跡馬出曲輪 積石目地強化 土舗装	石, 土	クリーニング 欠落石補填 亀裂注入 擬土三和土 基質強化	埼玉県寄居町
2001年3月	史跡金山城址 南曲輪北岩盤崩落防止	岩盤	クリーニング 基質強化 亀裂注入 擬石補填 補色	群馬県太田市
2001年4月	下原古窯群	窯壁, 土	クリーニング 脆弱部強化 土含浸強化	愛知県春日井市
2001年4月	シリア・アレppo城	城郭	城郭損傷状況調査	シリア国アレppo市
2001年5月	ラニガト遺跡	石, 漆喰	組石破断部接着 擬石補填 補色	パキスタン ガンダーラ地区
2001年6月	桜間の池跡 石碑碑文	石	クリーニング 剥離 空隙 亀裂部注入 擬石補填 補色 基質強化	徳島県石井町
2001年9月	良晴寺 鐘楼柱	木	腐朽部含浸強化 擬木補填 古色仕上	滋賀県長浜市
2001年10月	史跡 江馬氏城館跡庭石	石	クリーニング 基質強化 亀裂注入 剥離欠落部接着 擬石修景 補色	岐阜県神岡町
2001年10月	史跡 小牧山城土塁	土	土塁断面剥ぎ取り 据付展示	愛知県小牧市
2001年11月	浄玄寺山門	木	腐朽部含浸強化 擬木補填	長野県飯田市
2001年11月	史跡金山城址 馬場下通路岩盤崩落防止	岩盤	クリーニング 基質強化 脆弱部強化 亀裂注入 擬石補填 補色	群馬県太田市
平14 2002年1月	メルセデ教会調査	石	ハザード部損傷状況調査	パナマ国パナマ市
2002年1月	御幸毛織石像	石	クリーニング、基質強化、擬石他	名古屋市
2002年2月	史跡栃原遺跡	岩盤	崩落防止、基質強化	長野県北相木村
2002年3月	東明禅院山門	木	腐食木部強化、擬木補填	静岡県清水市
2002年3月	名勝楽山園庭石保存修復	石	クリーニング、基質強化	群馬県甘楽町
2002年3月	史跡三塚古墳石室、羨道	石	石組強化、基質強化 擬石	奈良県當麻町
2002年3月	史跡鳥越城岩盤城壁	岩盤	崩落防止、基質強化	石川県鳥越村
2002年4月	史跡江馬氏城館跡庭石	石	基質強化、亀裂注入、擬石	岐阜県神岡町
2002年6月	伝唐時代石仏像	石	破断部接続、擬石補填、補色	東京都中央区
2002年7月	満昌寺三浦義明墓石	石	基質強化、破断接続、擬石補填	横須賀市
2002年9月	ラニガト遺跡漆喰レリーフ	漆喰	クリーニング、基質強化、漆喰補填補色	パキスタン ガンダーラ地区
2002年10月	パキスタン・ ザールデリー遺跡石彫レリーフ	石	破断接続、擬石補填、補色	東京都
2002年11月	江馬氏城館跡庭石	石	クリーニング、基質強化、亀裂注入	岐阜県神岡町
2002年12月	重要文化財篠原邸大谷石蔵	石	クリーニング、基質強化、接続、 擬石補填	栃木県宇都宮市
2002年12月	史跡箱根関所礎石	石	破断部接続、擬石補填	神奈川県箱根町
2002年12月	今滝寺山門	木	腐朽木部強化、擬木補填	愛知県岡崎市
2002年12月	アンコールワット遺跡群	石	石材損傷調査・テスト	カンボジア
平15 2003年2月	史跡前二子古墳石室	石	基質強化、撥水	群馬県前橋市
2003年3月	名勝楽山園庭石群	石	クリーニング、基質強化、撥水、 擬石補填、接着	群馬県甘楽町
2003年3月	史跡金山城岩盤城壁他	岩盤	クリーニング、基質強化、崩落防止	群馬県太田市
2003年3月	下原古窯群	古窯	剥落防止、土固め	愛知県春日井市
2003年9月	今福邸大黒柱	木	腐朽部欠損擬木補填、干割れ注入	山梨県韮山市
2003年9月	サンボープレイグック レンガ詞堂調査	レンガ	保存修復調査	カンボジア サンボープレイ
2003年11月	ザールデリー遺跡 石彫レリーフ	石	破断片接着、擬石補填、接合	パキスタン ペシャワール
2003年12月	里程標柱	木	腐朽部強化 埋木 擬木補填 擬木処理	富山県大門町
平16 2004年1月	前二子古墳羨道部積石	石	亀裂注入 接合 擬石補填	群馬県前橋市
2004年3月	ラニガト遺跡漆喰レリーフ	漆喰	基質強化 漆喰補填 剥離部注入	パキスタン ガンダーラ
2004年3月	名勝楽山園庭石	石	クリーニング 亀裂注入 接合 擬石補填	群馬県甘楽町
2004年5月	崖面亀裂修復指導 試験施工	土・石	クリーニング 亀裂注入 接合 擬石補填	中国・周口店遺跡

2004年5月	東明禪院本堂腐朽柱	木	腐朽部強化 埋木 擬木補填 擬木処理	静岡県清水市
2004年6月	西照寺本堂梁材強化	木	腐朽部強化	静岡県金谷町
2004年11月	国指定史跡前二子古墳石室	石	亀裂注入、破断片接着	群馬県前橋市
2004年11月	国指定史跡江馬氏館跡土層	土	土層剥ぎ取り・転写	岐阜県飛騨市
2004年11月	松井屋酒造酒蔵腐朽桁強化	木	腐朽部含浸・空隙注入・擬木補填・補色	岐阜県関市
2004年12月	H16年度名勝楽山園庭石	石	クリーニング 亀裂注入 接合 擬石補填	群馬県甘楽町
2004年12月	ラニガト遺跡漆喰レリーフ	漆喰	基質強化 漆喰補填 剥離部注入	パキスタン ガンダーラ
平17 2005年3月	国指定史跡大室古墳石室	石	クリーニング、石質強化	長野県長野市
2005年3月	重要文化財篠原邸大谷石塀	石	クリーニング、石質強化	栃木県宇都宮市
2005年3月	真田御殿屋根瓦	瓦	クリーニング、石質強化	長野県長野市
2005年10月	大宮神社山門柱強化	木	腐朽部強化 埋木 擬木補填 擬木処理	長野県飯田市
2005年10月	江馬氏館復元土塀	土	版築土撥水	岐阜県飛騨市
2005年12月	真田御殿梁強化	木	空洞部樹脂充填、擬木補填	長野県長野市
2006年1月	蜂須賀家墓塔群	石	クリーニング、石質強化、剥離接着等	徳島県徳島市
2006年2月	不破の関跡石碑	石	クリーニング、石質強化、剥離接着	岐阜県関が原市
2006年3月	二本ヶ谷積石塚古墳復元	古墳	擬土盛り付け、積み石設置	静岡県浜松市
2006年3月	縄文水場遺構復元整備	遺構	遺跡公園整備、遺構部復元	岐阜県美濃市
2006年3月	真田御殿屋根瓦	瓦	クリーニング、基質強化	長野県長野市
2006年6月	アンコール・トム バイヨン寺院内回廊レリーフ	石	修復調査	カンボジア
2006年8月	龍雲院本堂腐蝕柱等強化	木	亀裂注入、腐蝕部強化、擬木補填	山梨県笛吹市
2006年9月	縄文環状列石小牧野遺跡	石	環状石強化、土固め	青森市
2006年9月	関ヶ原合戦供養塔ほか	石	クリーニング 石質強化 剥離接着	岐阜県関ヶ原町
2006年10月	御幸毛織創業者石像移設強化	石	クリーニング 石質強化 剥離接着	名古屋
2006年10月	江馬氏土塀強化	土	土質強化 撥水处理	岐阜県飛騨市
2006年11月	函館見晴台公園庭石	石	亀裂注入、石質強化、擬石補填	函館市
2007年1月	龍雲院六地藏	石仏	クリーニング 接合 擬石補填	山梨県笛吹市
2007年3月	市指定文化財 矢沢家表門	木	焼損木材含浸強化	長野市
2007年2月	蜂須賀小六正勝・妻松墓	石塔	クリーニング 石質強化 剥離接着	徳島市
2007年3月	旧細川護立侯爵邸外壁	外壁石	クリーニング 石質強化 撥水处理	東京都文京区
2007年3月	永福寺跡岩盤補強	自然石	クリーニング 亀裂注入 撥水处理	鎌倉市
2007年3月	国指定天然記念物野島断層 メモリアルハウスブロッグ塀	コンクリート	クリーニング 亀裂注入 撥水处理 崩落防止	兵庫県淡路市
2007年4月	下原古窯	窯壁・土	剥落部接着 空洞部充填強化	愛知県春日井市
2007年4月	成就寺本堂腐蝕柱ほか強化	木	木質強化、欠損部擬木補填、亀裂注入	静岡県東伊豆町
2007年4月	本證寺鼓楼石垣	石垣	クリーニング	愛知県安城市
2007年5月	ベルリンの壁	コンクリート	剥離接着 剥落防止	滋賀県彦根市
2007年5月	市指定文化財 矢沢家表門	木	焼損木材含浸強化	長野市
2007年6月	権寺縁起石碑	石碑	割断部接合 擬石補填	東京都台東区
2007年8月	蜂須賀家墓	石塔 墓塔	クリーニング 石質強化 擬石補填 剥離部注入	徳島市
2007年9月	国指定重要文化財 旧帝国京都博物館本館	外壁飾り石	クリーニング 剥離部注入 石質強化 擬石処理	京都市
2007年9月	国指定重要文化財 一乗寺五輪塔	石塔	クリーニング 亀裂注入 石質強化	兵庫県加西市
2007年10月	円空仏 十一面観音菩薩・薬師 如来（県指定）	仏像（木）	クリーニング 擬木補填 虫穴充填	岐阜県美濃市
2007年12月	東明禪院山門門扉	木	クリーニング 欠損補填 擬木処理	静岡県清水市
2008年1月	特別史跡 大坂城割断石垣	石	クリーニング 接合 亀裂注入 擬石処理	大阪市

2008年1月	関東学院スタッコレリーフ	スタッコ	剥離、亀裂注入、修景処理	横浜市
2008年3月	国指定史跡 蜂須賀家万年山墓所玉垣	墓石、玉垣	宝珠復元 欠損部補填 擬石処理	徳島市
2008年3月	国指定重要文化財 高知城石垣	石垣	擬石補填、補色	高知市
2008年3月	布袋像着衣(ドテラ)	布	洗い、綿入替え、結び縫い、	美濃市
2008年3月	市指定文化財 善光寺参道敷石	敷石	剥離接着 補色	長野市
2008年3月	岩崎城井戸遺構	遺構	擬土舗装	愛知県日進市
2008年5月	満昌寺磨崖仏	自然石磨崖仏	地衣類除去、剥離接着、擬岩、石質強化	横須賀市
2008年6月	真乗寺腐朽柱、梁強化	木	木質強化、欠損部充填、擬木処理	静岡県河津町
2008年10月	八幡神社祭祀用幡旗	布	刺繍繕い、金糸刺繍	美濃市加治屋町
2008年10月	花蔵院山門鬼瓦強化保存	瓦	瓦基質強化	埼玉県春日部市
2008年11月	宮内庁後宇多天皇墓陵石仏 髪塔保存修理	石仏	石質強化、欠損補填、剥離亀裂接着、 髪塔組替え、防水処理	京都市
2008年11月	国指定史跡 楽山園池泉庭石保存修理	景石	クリーニング 石質強化	群馬県甘楽町
2008年12月	国指定史跡 原の辻遺跡 遺構土固め試験	土	土固化、浸透水防止 試験	長崎県壱岐市
2008年12月	国指定史跡	石、土	間詰擬土充填、擬土 耐候試験	長野市松代
2008年12月	本證寺鐘楼腐蝕柱、欄間修復 瓦強化	木、瓦	腐蝕木部強化、瓦基質強化	愛知県安城市
2008年12月	国指定史跡 徳島蜂須賀家墓塔群修復	墓石、玉垣	クリーニング、石基質強化、接合 擬岩充填	徳島市
2009年1月	薬師如来雲上来迎像	石仏	破断部接合、欠損部擬岩充填	名古屋市
2009年3月	鎌倉長谷寺弁天堂崩落防止 磨崖仏保存修理	岩盤	岩盤崩落防止、基質強化、擬岩充填、 亀裂充填	鎌倉市
2009年3月	国指定史跡 熊野神社古墳積石強化	積石	石積間詰、基質強化・撥水	東京都府中市
2009年3月	国指定史跡 江馬氏城館跡堀割地層剥取	土	地層剥取り、標本展示	岐阜県飛騨市
2009年3月	旧本阪トンネルレンガ崩落防止	レンガ	亀裂充填、剥離接着、漏水防止	浜松市
2009年3月	武庫川女子大甲子園校舎 外壁石強化	石	基質強化・撥水	西宮市
2009年4月	案泰寺本堂腐朽柱強化	木	腐朽箇所強化、空隙部注入充填	愛知県幡豆町
2009年4月	下原古窯跡群保存	窯壁、土	剥落防止、土層表面植生防止	愛知県春日井市
2009年4月	龍雲寺鐘楼腐朽柱ほか強化	木、石、 コンクリート	腐朽部強化、防水	浜松市
2009年5月	若狭東高校旧校門保存修復	門柱	基質強化、欠損部擬石補填	福井県小浜市
2009年5月	鎌倉長谷寺弁天堂天井部 擬岩処理	コンクリート	発泡ウレタン吹付、擬岩補色	鎌倉市
2009年6月	稲荷大明神木製鳥居腐朽部	木	腐朽部強化、埋木、カーボンライニング	豊田市
2009年6月	国指定史跡 熊野神社古墳積石強化 その2	積石	石積間詰、基質強化・撥水	東京都府中市
2009年7月	火山灰堆積地層剥取 正転写標本作成	地層	堆積地層強化、剥取、正転写標本	山口県萩市、 阿武町他
2009年8月	地下墓室天井、壁面損傷調査	岩盤	損傷状況調査、修理方法の検討	エジプト サッカー地区
2009年9月	仏像薬師如来修復	仏像(木)	腐蝕木質強化、欠損部補填、彩色	愛知県東栄町
2009年9月	ログハウス腐朽柱等修復	木造建築	腐朽木質強化、腐食欠損部擬木補填 捕食	豊田市
2009年10月	浄玄寺山門腐朽木部修理	木	腐朽木質強化、擬木補填	飯田市
2009年12月	大室244号古墳墳丘部修理	土、積石	墳丘部擬土キャンピング 積石間詰	長野市
2010年1月	原の辻遺跡遺構露出保存処理	土器、土	遺構床面補強、露出土器強化他	長崎県壱岐市
2010年2月	証文岩保存修理	自然石	石質強化、剥離接着、擬石補填	愛知県幡豆町
2010年2月	徳島蜂須賀家墓域の岩保存	自然石	地衣類等除去	徳島市
2010年2月	清安寺小仏像保存修理	仏像(木)	クリーニング、欠損部補填、補色	岐阜県土岐市
2010年2月	新居関所鬼瓦保存修理	瓦	破断部材接合、基質強化	静岡県湖西市
2010年2月	徳島蜂須賀家墓所玉垣等修復	墓石、玉垣	クリーニング、基質強化、割断接着、 欠損部擬石補填、補色	徳島市
2010年3月	勝坂遺跡竪穴住居址床面補強	土	床面擬土被覆、強化	神奈川県 相模原市
2010年3月	下原古窯群保存修理	窯壁、土	剥落防止、土層表面植生防止	愛知県春日井市
2010年3月	河後森城登城路保存	自然石	擬石被覆	愛媛県松野町

2010年4月	鉄舟寺観音堂	木	腐朽梁強化	静岡市
2010年4月	ログハウス木造柱修復	木	腐朽木質強化、腐食欠損部擬木補填	豊田市
2010年5月	明治村北里研究所本館	木	腐蝕部強化、擬木補填、新材接木	大山市
2010年7月	明治村前橋刑務所	木	腐蝕部強化、擬木補填、新材接木	大山市
2010年8月	長谷寺弁天窟磨崖仏修復	岩盤、土	石質強化、欠損部擬石造形	鎌倉市
2010年8月	村上城天守礎石	礎石	石質強化、欠損部充填、割断接着	新潟県村上市
2010年9月	西招時山門柱腐蝕部	木	腐蝕部木質強化、擬木補填、注入	香川県坂出市
2010年9月	鉄舟寺山門柱腐蝕部・虫食い穴	木	腐蝕部木質強化、擬木補填、注入虫穴充填	静岡市
2010年9月	明浄寺本堂彫刻物・腐蝕柱	木	腐蝕部木質強化、擬木補填、注入	広島県府中市
2010年9月	宝篋印塔修理	石塔	石質強化、欠損部充填、割断接着	飛騨市
2010年10月	西招寺土塀強化	土	土壁樹脂含浸強化	香川県坂出市
2010年10月	松代藩真田家墓塔・鳥居・献灯	墓塔、石碑他	石質強化、欠損部充填、割断接着	長野市
2010年10月	花岡事件慰霊碑	コンクリート	基質強化、欠損部充填、割断接着	秋田県大館市
2011年1月	H22度 徳島蜂須賀家墓所玉垣等修復	墓石、玉垣	クリーニング、基質強化、割断接着、欠損部擬石補填、補色	徳島市
2011年1月	大雲院山門腐食貫強化	木	腐食部埋木、樹脂注入	京都市
2011年3月	大室古墳墳丘部強化	土	墳丘部擬土被覆、石貼付	長野市
2011年4月	若宮八幡古墳羨道部修理	積石	羨道部解体、石強化、組付	埼玉県東松山市
2011年4月	下原古窯群保存メンテナンス	窯壁、土	窯壁崩落防止、地衣類除去	春日井市
2011年5月	北海道大学漆喰レリーフ復元	漆喰	漆喰レリーフ復元作成・取付固定	札幌市
2011年6月	永明寺本堂、山門柱等修理	木	腐食部擬木充填、樹脂注入	富士市
2011年7月	鉄舟寺山門柱修理	木	腐食部擬木充填、樹脂注入	静岡市
2011年7月	成就寺漆喰レリーフ修理	漆喰	欠損部擬漆喰補填、基質強化	東伊豆市
2011年8月	旧稲葉家蔵大谷石礎石強化	建造物基礎石	大谷石基質強化	青梅市
2011年8月	足利学校墓石修理	墓石	石質強化、剝離部接着	足利市
2011年9月	城ヶ島馬の背洞門岩盤補強 試験施工	自然岩盤	石質強化	三浦市
2011年10月	寒川神社石碑修理	石碑	割断部接着、擬石補填、撥水	神奈川県寒川市
2011年10月	旧真田家役人詰所石炉修理	礎石	割断部接着、擬石補填、強化撥水	長野市
2011年12月	医王寺転倒地蔵像修理	石像	割断部接着、擬石補填	富士市
2011年12月	H23度旧徳島藩蜂須賀家墓所玉垣等修復	墓石、玉垣	クリーニング、基質強化、割断接着、欠損部擬石補填、補色	徳島市
2011年12月	長谷寺磨崖仏メンテナンス	岩盤、土	石、土質強化、欠損部擬石補填	鎌倉市
2012年2月	群馬県指定史跡 榑原康政公他墓塔	石塔	解体、割断部接着、組立	群馬県館林市
2月	国指定史跡 昼飯大塚古墳墳丘部貼り石	土、石	墳丘部貼り石	大垣市
3月	国指定史跡 会津松平正之公墓前石灯籠	石	破断部接着、欠損部擬岩充填	福島県猪苗代町
3月	国指定史跡 水戸弘道館記碑 崩落片整理	石碑	崩落部材分類整理、新たな崩落防止養生	水戸市
3月	国指定史跡 徳島蜂須賀家墓所	墓石、玉垣	割断部接着、擬石補填	徳島市
5月	旭元気村ログハウス 柱等強化	木	腐朽木部樹脂補強、擬木処理	豊田市
5月	鎌倉建長寺開山堂鏡石	石	基質強化、擬石補填	鎌倉市
6月	マチュピチュ遺跡調査	石遺跡	石材損傷状況調査、修復方法の検討	ペルー
7月	篠原邸大谷石塀等強化	石塀	基質強化、擬石補填	宇都宮市
10月	国指定史跡 昼飯大塚古墳埴輪作成	土器	粘土成型、ガス窯焼成、野焼き焼成	大垣市
10月	国指定史跡 橋野高炉遺跡組石	石造遺跡	解体、割断部接着、石質強化、組立	岩手県釜石市
12月	国指定史跡名越切通岩質強化	岩盤	岩質強化、擬岩補填	神奈川県逗子市
2013年1月	国指定史跡 水戸弘道館記碑基礎部調査	石碑	法量計測、台石下発掘	水戸市
1月	国指定史跡 昼飯大塚古墳埴輪作成	土器埴輪	土器埴輪作成、野焼き焼成、設置固定	大垣市
1月	国指定史跡 旧徳島藩主蜂須賀家墓所	石墓塔、玉垣他	欠損部擬石充填、亀裂、剝離部接着	徳島市
2月	国指定史跡 昼飯大塚古墳墳丘部貼り石他	古墳	墳丘部土固化、貼石接着	岐阜県大垣市
2月	国指定史跡 堀川橋高懸修復試験施工	石橋	クリーニング、欠損部擬石補填、石質強化	宮崎県日南市
2月	国指定史跡 名越切通岩質強化	自然石崖面	岩質強化、擬岩補填	神奈川県逗子市
3月	国指定史跡 新居関所木柵修復	木柵	木質腐食部強化、擬木補填	静岡県湖西市
3月	国指定史跡 水戸弘道館種梅碑	石碑	傾き修正、礎石欠損部擬石補填	水戸市
3月	国指定史跡 水戸徳川家墓所修復試験	墓塔、玉垣他	クリーニング、漆喰封強化、	水戸市
4月	天王神社社殿腐食部補修	木製社殿	腐食部、虫穴修理	静岡県東伊豆町
8月	マチュピチュ遺跡 太陽神殿損傷箇所修復試験	石造神殿遺跡	欠損部擬石補填、微生物類除去	ペルー
9月	旭元気村ログハウス修復	木造ログハウス	柱ほか、腐食木質部強化	豊田市



11月	埴輪作成古墳貼石 体験学習指導	土器埴輪 古墳	大垣市小中学生、一般人 体験学習指導	大垣市
11月	祭事用お面修復	木製 紙製	欠損部補填、彩色	愛知県東栄町
11月	国指定史跡 水戸弘道館記碑修復	石碑	地震損壊による崩落石材等復元	水戸市
12月	アンコール遺跡バイヨン寺院 修復試験	石造建造物	クリーニング、微生物除去、石質強化	カンボジア
12月	名勝三溪園 白雲邸崖面横穴補修	自然石崖面	崩落穴の閉塞(擬石補填)	横浜市
2014年1月	国指定史跡 徳島蜂須賀家墓所石塔類	墓塔 玉垣	欠損部擬石補填、亀裂、剥離部接着	徳島市
1月	長谷寺弁天屈磨崖仏剥落防止	土	欠損部擬土充填整形、土質強化	鎌倉市
2月	国指定史跡 名越切通亀裂等崩落防止	岩盤	剥落防止、擬岩充填、基質強化	神奈川県逗子市
2月	畠山重忠公転倒防止	コンクリート基盤	亀裂充填、空隙部充填	埼玉県嵐山町
3月	国指定史跡 武蔵国分寺基壇部瓦積復元	瓦	古瓦積上げ、漆喰充填	東京都武蔵国分寺
3月	国指定史跡 保科正之公墓所鎮目石	石塔	剥離石片接着、欠損部擬岩補填	福島県猪苗代町
3月	下原古窯群跡崩落防止	石、土、窯壁	虫穴処理、基質強化、地衣類除去他	愛知県春日井市
5月	旧敦賀博物館古タイル作製、損壊陶器復元	タイル、陶磁器	古タイル復元製作、損壊陶器接着復元	福井県敦賀市
6月	寺町住宅古瓦保存修理	瓦	古瓦基質強化、欠損部補填、鬼瓦再接着	長野市
6月	国指定史跡 旧松代藩文武学校腐食柱強化	木	腐食部強化、空隙部樹脂充填、擬木補填	長野市
8~12月	国指定史跡 水戸徳川家墓所、石塔、漆喰封	墓石、漆喰	欠損擬岩、強化、封漆喰復元	茨城県常陸太田
9~11月	国指定史跡 名越切通マンダラ堂崩落防止	岩盤	剥落防止、擬岩充填、基質強化	神奈川県逗子市
10月	重要文化財 旧諸戸住宅腐朽梁保存強化	木	木質腐朽部強化、アラミ繊維補強	三重県桑名市
11月	鎌倉明月院屋根寺地垂木補修	木	腐朽木質強化、擬木補填	鎌倉市
12月	国指定史跡 朝夷奈切通崩落防止	岩盤	擬岩修景	横浜市
2015年1月	国指定史跡 徳島蜂須賀家墓所石塔類	墓塔、玉垣	欠損部擬石補填、亀裂、剥離部接着	徳島市
5月	渋沢財団石造孤像保存	石像	剥落防止、亀裂注入、擬石修景	東京都
5~6月	重要文化財 旧斎藤家土蔵腐朽梁修復	木	樹脂注入、擬木修景	宮城県石巻市
6月	世界遺産 高山社跡石造便槽他修理	石	基質強化、擬石補填、修景	群馬県藤岡市
7月	旧荻野家住宅地覆長押強化修復	木	樹脂注入、擬木修景	東京都町田市
8月	陶器製植木鉢強化	陶器	基質強化、欠損部擬石補填、修景	東京都
11月	田子山富士塚神像割断修復	石像	割断部接着、擬石修景	埼玉県志木市
12月	浄仙寺鐘楼礎石割断部接着	礎石	割断部接着、亀裂注入、擬石修景	愛知県美浜町
6~11月	墓飯古墳埴輪作成、墳丘部貼石 体験学習指導	陶器、土、石	埴輪作成、焼成、設置、墳丘部貼石固定	大垣市
9~11月	国指定史跡 名越切通まんだら堂23やぐら保存	岩盤	剥落防止、擬岩充填、基質強化	神奈川県逗子市
2~12月	国指定史跡 水戸徳川家墓所、石塔、漆喰封	墓塔、漆喰	欠損擬岩、強化、封漆喰復元	茨城県常陸太田
2015年11月~ 2016年3月	国指定史跡 旧川越藩主松平家墓所石造門扉 他修理(川越市喜多院)	石造門扉	欠損部復元新材補填、切断部接着	川越市
3月	国指定史跡 堀川橋石組等修理	石橋	石組目地間詰め、石質強化	宮崎県日南市
4月	高田別院山門腐朽梁部修理	木造建造物	腐朽木質強化、空隙部樹脂充填強化	新潟県上越市
4月	アンコール遺跡バイヨン寺院 修復試験	石造レリーフ	クリーニング、微生物除去、石質強化	カンボジア
5月	ヨルダン国ウムカイス遺跡 円形劇場修復調査	遺跡 石	円形劇場修復調査	ヨルダン
6月	特別史跡毛越寺庭園遺水景石	石	石質強化、剥離部接着、欠損部擬岩補填	岩手県平泉町
8月	大川三島神社拜殿虹梁等修理	木造	腐食木質強化、擬木修景	静岡県東伊豆町
8~12月	H28年度名古屋市長段味古墳群 埴輪作り体験学習 指導	陶器	埴輪作成、野焼焼成、設置	名古屋市長段味
9月	土津神社鳥居剥落防止	コンクリート	剥離、浮き部注入接着、 カーボン繊維ライニング補強	福島県猪苗代町
10月	群馬県指定笠塔婆一基修理	石碑	石質強化、剥離亀裂等接着、解体再建立	群馬県甘楽町
6~11月	28年度墓飯古墳埴輪作成、墳丘部貼石 体験学習指導	陶器、土、石	埴輪作成、焼成、設置、墳丘部貼石固定	大垣市
9~11月	国指定史跡 名越切通まんだら堂23やぐら保存	岩盤	剥落防止、擬岩充填、基質強化	神奈川県逗子市
2~12月	国指定史跡 水戸徳川家墓所、石塔、漆喰封	石、漆喰	欠損擬岩、強化、封漆喰復元	茨城県常陸太田
12月	国指定史跡 朝夷奈切通崩落防止	岩盤	擬岩修景	横浜市
2016年11月~ 2017年3月	旧川越藩主松平家墓所石造門扉 他修理(川越市喜多院)	石造建造物	欠損部復元新材補填、切断部接着	川越市
2月	永保寺開山堂宝篋印塔修理	石	割断破片接着、擬石修景	擬愚見多治見市
3月	アンコール遺跡群バイヨン寺院 修復試験施工	石	石質強化、地衣類除去 擬石試験	カンボジア
3月	盛岡城石垣欠損部擬岩修理	石造遺跡	欠損部擬岩補填、補色修景	盛岡市

4～6月	祇園閣高欄他修理	石造建造物	石質強化、欠損部補填、浮部注入	京都市
5月	稲田寺本堂床下大引き腐食部強化	木造建造物	腐食部含浸強化、欠損部擬木補填	静岡県下田市
6月	岐佐神社本殿濡れ縁他腐食木質	木造建造物	腐食部含浸強化、欠損部擬木補填	浜松市
6～11月	28年度昼飯古墳埴輪作成、墳丘部貼石体験学習指導	陶器、土、石	埴輪作成、焼成、設置、墳丘部貼石固定	大垣市
8月	特別史跡多胡碑損傷部修理	石碑	剥落防止、擬岩充填	高崎市
9月	百年料亭浮世木造梁部腐蝕修理	木造建造物	腐食梁内部充填、擬木修理	新潟県上越市
9～11月	史跡名越切通まんだら堂23やぐら保存	岩盤	剥落防止、擬岩充填、基質強化	神奈川県逗子市
9～11月	徳川家康公采配復元	美術品	和紙銀泊、組紐、柄漆塗り、その他	岐阜県美濃市
8～12月	野々宮神社 焼損地藏尊 修理	石像	損壊破片接合、擬石補填、修景	岐阜県羽島市
8～12月	陸奥宗光公供養地藏尊修理	石像	石質強化、喪失部分復元	東京都
3～12月	近代つり橋(美濃橋)基礎石修理	石組	石組解体、積直し、目地部修正	岐阜県美濃市
9～12月	特別史跡武蔵国分寺標柱保存	石	石質強化、欠損部修正、剥離切断部接合	東京都国分寺市
12月	アンコール遺跡群ハイオン寺院 修復試験施工	石	屋根部目地組擬石充填	カンボジア
2018年2月	縄文住居社床面擬土復元	土	擬土充填	東京都町田市
2月	旧萩野家門柱強化	木	腐食木部強化	東京都町田市
3月	名古屋城二の丸庭園景石 保存修理	石	欠損部擬岩充填、亀裂内部注入	名古屋市
3月	下原古窯群保存修理	石 土	微生物、植生類除去	春日井市
3月	旧川越藩松平家10代藩主墓所 保存修理	石	欠損部新材補填、切断部接合、 擬石補填	埼玉県川越市
4月	北鎌倉古隧道調査穴閉塞修理	土	削孔穴内部ポリマーモルタル注入	神奈川県鎌倉市
5月	美濃橋主塔花崗岩 亀裂欠損部修理	石	欠損部擬石補填、亀裂注入	岐阜県美濃市
5～6月	北前船の里資料館 水路壁面貼り石強化	石	クリーニング、強化。撥水	石川県加賀市
5月	アンコール遺跡群ハイオン寺院 修復試験施工	石	屋根目地 漏水防止擬石試験	カンボジア